

## Nr sprawy ZP.371.50.2019.MDI

### Załącznik nr 3 do SIWZ

Zakres prac:	Scope of Works:
<p>Zakres usługi obejmuje czynności zgodne z instrukcją obsługi samolotu zawartą w MM Do –L410-1232.2, instrukcją Inspection Manual Do-L410-2011.2, instrukcją obsługi silnika MM M601E- 0982055, instrukcją obsługi śmigieł MM for V 510, E- 1500, instrukcją Maintenance Schedule L410UVP-E-LW Do-L410 UVP-1221.1 oraz zatwierdzonym Programem Obsługi Technicznej jak niżej:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Przegląd serwisowy i prace po 12 miesiącach M12 oraz smarowanie po 6 miesiącach.</li><li>2. Wymiana transponderów KT 76A na spełniające wymagania posiadania trybu Mode S i ADS-Out przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PART 21.</li><li>3. Naprawa goleni przedniej podwozia – usunięcie zbyt dużych luzów(kontrola sworzni, tulei, łożysk, usunięcie korozji, naprawa lub wymiana zużytych elementów)</li><li>4. Prace na śmigłach V510/90A/C po 300 godzinach / 1 roku</li><li>5. Demontaż lewego silnika GE 601E a następnie dostarczenie go do producenta GE Aviation Praga w celu wykonania dyrektywy lotniczej EASA AD 2019-0143</li><li>6. Wymiana oleju silnikowego w 2 silnikach M601E (olej silnikowy dostarcza Zamawiający)</li><li>7. Odbiór silnika od producenta GE Aviation Praga po wykonaniu biuletynu a następnie jego montaż i regulacja na samolocie.</li></ol>	<p>Scope of works includes works acc. to Aircraft Maintenance Manual MM Do –L410-1232.2, Inspection Manual Do-L410-2011.2, Engine MM M601E 0982055, Propeller MM for V 510 E- 1500, Maintenance Schedule L410UVP-E-LW Do-L410 UVP-1221.1 and Maintenance Program as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Annual check and maintenance works- M12, lubrication after 6 months</li><li>2. Replacement of existing KT-76A transponders by two Mode S Elementary Surveillance and ADS-B Out compliant transponders performed in compliance with PART 21 requirements.</li><li>3. Repair of the Nose Landing Gear (NLG)- rectification of extensive play (inspection of pins, bushings, bearings, corrosion removal, exchange or repair of damaged parts)</li><li>4. V510/90A/C propellers works after 300 FH / 1 year</li><li>5. Disassembly of the left engine GE 601E and then delivering it to the manufacturer GE Aviation Praga in order to comply with the EASA AD Directive 2019-0143.</li><li>6. Exchange of engine oil in 2 M601E engines (engine oil will be provided by the Buyer)</li><li>7. Collection of the engine from the manufacturer GE Aviation Praga after performing the directive, followed by its assembly and adjustment on the plane.</li></ol>

Nr sprawy ZP.371.50.2019.MDI

Załącznik nr 3 do SIWZ

8. Remont oprzyrządowania silnika prawego (agregaty jak niżej) :

- FCU LUN 6590.05-8
- Fuel pump LUN 6290.04-8
- Prop.governor LUN 7816-8

9. Wystawienie poświadczeń na wykonane prace na formularzach zgodnych z polskim krajowym prawem lotniczym (Dz.U. 2004 Nr 262 poz.2609)

8. Overhaul of the right engine equipment :

- FCU LUN 6590.05-8
- Fuel pump LUN 6290.04-8
- Prop.governor LUN 7816-8

9. Issue of confirmation documents acc. to polish national aviation law (Polish Journal of Law from 2004, No.262 item 2609)