

Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia

ZP- JBC-3800-20/18

Zakres prac:	Scope of Works:
<p>Zakres usługi obejmuje czynności zgodne z instrukcją obsługi samolotu zawartą w MM Do –L410-1232.2 Rev.34/24d, Feb 23/18, instrukcją Inspection Manual Do-L410-2011.2 Rev.7/219d, Oct 19/15, instrukcją obsługi silnika MM M601E-0982055 Rev.13, Oct 20/17, instrukcją obsługi śmigieł MM for V 510, E- 1500 Rev.2, Jun 05/17 oraz instrukcją Maintenance Schedule L410UVP-E-LW Do-L410 UVP-1221.1 Rev.14/198d, Apr 30/14 jak niżej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Przegląd remontowy płatowca R 3 (po 10 latach lub 4800 godzinach lotu) 2. Przegląd „antystarzeniowy” zgodnie z biuletynem Do-L410-1229.2 Rev.2/131d, Jun 29/11 3.Przedłużenie resursu (o minimum 2000 godzin lotu) poprzez wymianę/remont zainstalowanych na samolocie wyszczególnionych w załączonej poniżej tabeli 4.Prace na śmigłach po 900 godzinach / 2 latach 5.Prace na silnikach: <ol style="list-style-type: none"> a) Prace po 300 lotu / P-3 na dwóch silnikach M601E (olej silnikowy dostarczy Zamawiający) b)Boroskopia dwóch silników M601E 	<p>Scope of works includes works acc. to Aircraft Maintenance Manual MM Do –L410-1232.2 Rev.34/249d, Feb 23/18, Inspection Manual Do-L410-2011.2 Rev7/219d, Oct 19/15, Engine MM M601E 0982055 Rev.13, Oct 20/17, Propeller MM for V 510 E- 1500 Rev.2, Jun 05/17, Maintenance Schedule L410UVP-E-LW Do-L410 UVP-1221.1 Rev.14/198d, Apr 30/14 as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Overhaul R 3 after 10 years or 4800 FH 2.Aging Aircraft Program Works acc.to Do-L410-1229.2 Rev. 2/131d, Jun 29/11 3.Extension TBO (for at least 2000 FH) by the exchange / overhaul units installed on the aircraft acc. to the below enclosed table. 4.Propellers works after 900 FH / 2 years 5. Works on engines: <ol style="list-style-type: none"> a) Works after 300 FH / P-3 on two engines M601E (engine oil will be delivered by the Buyer) b) Boroscope check on two engines M601E

Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia

ZP- JBC-3800-20/18

6. Remont oprzyrządowania silnika lewego (agregaty jak niżej)

:

- FCU LUN 2132.02-8
- Fuel pump LUN 1476-8
- Prop.governor LUN 7880.01-8

6. Ważenie samolotu po 4 latach

7. Wystawienie poświadczeń na wykonane prace na formularzach zgodnych z polskim krajowym prawem lotniczym (Dz.U. 2004 Nr 262 poz.2609)

6. Overhaul of the left engine equipment :

- FCU LUN 2132.02-8
- Fuel pump LUN 1476-8
- Prop.governor LUN 7880.01-8

7. Weight and balance check of the aircraft after 4 years

8. Issue of confirmation documents acc. to polish national aviation law (Polish Journal of Law from 2004, No.262 item 2609)

Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia

ZP- JBC-3800-20/18

EQUIPMENT
LIST OF
L410UVP-E-LW
AIRCRAFT S/N
861803

LISTA AGREGATÓW O OGRANICZONEJ ŻYWOTNOŚCI

861803

SP-MBA

No.	Name	Quantity	Type	ATA	S/N	TBO (hrs/ysr)		TSL (hrs/ysr)		Time to TSL (hrs/ysr)	Time to next ovrh. (hrs/ysr)	Remarks
25	Converter 3x36 V	1	LUN 2450 -8	024	DC 0015	2500	-	10000 /15000	15 /25	11265/8.2018	1125	new
26	Converter 3x36 V	1	LUN 2450 -8	024	GB 0052	2500	-	10000 /15000	15 /25	11300/8.2018	1125	new
27	Converter 3x36 V	1	LUN 2456.02 -8	024	GA 0027	5000	-	10000 /15000	10 /20	11300/8.2018	3625	new
28	Converter 115 V	1	LUN 2460 -8	024	IA 0046	2500	-	10000 /15000	15 /25	11300/8.2018	1125	new
28a	Converter 115 V	1	LUN 2460 -8	024	GB 0005	2500	-	10000 /15000	15 /25	11300/8.2018	1125	new
72	Fire extinguisher	1	B067 300N PPL(8)	026	s.5.2.4551	-	10	on cond.	-	-	8.2018	overhaul
73	Fire extinguisher	1	B067 300N PPL(8)	026	s.5.2.4496	-	10	on cond			8.2018	overhaul
78	Fire extinguisher	1	B594 280N T 7607	026	10-89-15	-	10	on cond.	-	-	8.2018	overhaul
85	Trim tab position indicator	1	LUN 1687-8	027	IA 0027	5000	-	10000 /20000	15 /25	6463/7.2018	3625	new
86	Trim tab position transmitter	1	LUN 1688-8	027	DA 0083	5000	-	15000 /25000	20 /30	8813/09.2018	3625	new
102	Pressure switch 0.05K	1	LUN 1492.02-8	027	016012	5000	10	-	-	13635	3625/7.2018	overhaul

Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia

ZP- JBC-3800-20/18

103	Pressure switch 0.05K	1	LUN 1492.02-8	027	016013	5000	10	-	-	13635	3625/7.2018	overhaul
104	Pressure switch 0.05K	1	LUN 1492.02-8	027	016014	5000	10	-	-	13635	3625/7.2018	overhaul
105	Pressure switch 0.05K	1	LUN 1492.02-8	027	016015	5000	10	-	-	13635	3625/7.2018	overhaul
131	Fuel gauge transmitter (of wing tip)	1	LUN 1649-8	028	GA 0017	10000	-	20000	15/25	10187/6.2018	8625	new
140	Discharge valve	1	LUN 7350-8	028	081016	10000	10	20000	20	8625/7.2028	8625/7.2018	overhaul
141	Discharge valve	1	LUN 7350-8	028	081017	10000	10	20000	20	8625/7.2028	8625/7.2018	overhaul
142	Fuel valve	1	LUN 7370-8	028	912/291	on cond.	-	20000	-	15183	8625/7.2018	overhaul
143	Fuel valve	1	LUN 7370-8	028	912/298	on cond.	-	20000	-	15183	8625/7.2018	overhaul
144	Cock	1	25 LUN 7376-8	028	073010	10000	10	20000	20	8625/7.2028	8625/7.2018	overhaul
145	Cock	1	25 LUN 7376-8	028	082001	10000	10	20000	20	8625/7.2028	8625/7.2018	overhaul
154	Fuel filter	1	LUN 7691.01-8	028	913025	10000	10	20000	20	16313/7/2018	8625/7.2018	new
155	Fuel filter	1	LUN 7691.01-8	028	913017	10000	10	20000	20	16313/7/2018	8625/7.2018	new
156	Fuel tank filler cover	1	LUN 7783-8	028	074004	10000	10	20000	20	8625/7.2028	8625/7.2018	overhaul
157	Fuel tank filler cover	1	LUN 7783-8	028	074005	10000	10	20000	20	8625/7.2028	8625/7.2018	overhaul
158	Fuel tank filler cover	1	140 LUN 7783.01-8	028	081005	10000	10	20000	20	8625/7.2028	8625/7.2018	overhaul
159	Fuel tank filler cover	1	140 LUN 7783.01-8	028	081006	10000	10	20000	20	8625/7.2028	8625/7.2018	overhaul

Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia

ZP- JBC-3800-20/18

160	Fuel tank filler cover	1	210 LUN 7783.01-8	028	072003	10000	10	20000	20	8625/7.2028	8625/7.2018	overhaul
179	Pressure switch 0.02K	1	LUN 1492.01-8	028	015977	5000	10	on cond.	-	-	3625/7.2018	overhaul
193	Discharge valve	1	LUN 7350-8	029	081018	10000	10	20000	20	8625/7.2028	8625/7.2018	overhaul
222	Cyclic switch	1	LUN 3193.1	030	8901143	2000	-	10000	20	5922/4.2018/	625	new
222a	Signalling box	1	774 001	030	9108475	2000	-	10000	20	6052/8.2018/	625	new
223a	Signalling box	1	774 001	030	9104258	2000	-	10000	20	6263/7.2018/	625	new
411	Pressure switch 0.7S	1	LUN 1492.04-8	061	016103	5000	10	-	-	-	8625/7.2018	overhaul
412	Pressure switch 0.7S	1	LUN 1492.04-8	061	016104	5000	10	-	-	-	8625/7.2018	overhaul
423	Generator speed derivator	1	LUN 5223-8	076	BA 0010	-	-	9000	10	7625/7.2018	-	new
424	Generator speed derivator	1	LUN 5223-8	076	BB 0003	-	-	9000	10	7625/7.2018	-	new
425	Integrated electronic limiter unit	1	LUN 5260.04	076	YA 0008	-	-	5000	10	3635/7.2018	-	new
426	Integrated electronic limiter unit	1	LUN 5260.04	076	AB 0002	-	-	5000	10	3635/7.2018	-	new
428	Ambient air temperature transmitter	1	P-5 (7)	076	DA 0163	4000	-	8000	-	1625/lub 125	2625	new
429	Generator speed indicator	1	LUN 1347.01	077	8605241	4800	10	-	-	-	3425/7.2018	overhaul
430	Generator speed indicator	1	LUN 1347.01	077	8605243	4800	10	-	-	-	3425/7.2018	overhaul
431	Propeller speed indicator	1	LUN 1348.01	077	8607300	4800	10	-	-	-	3425/7.2018	overhaul

Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia

ZP- JBC-3800-20/18

432	Propeller speed indicator	1	LUN 1348.01	077	8605244	4800	10	-	-	-	3425/7.2018	overhaul
450	Cock	1	8 LUN 7377-8	082	073010	10000	10	20000	20	8625/7.2018	8625/7.2018	new
451	Cock	1	8 LUN 7377-8	082	073017	10000	10	20000	20	8625/7.2018	8625/7.2018	new