

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nazwa postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Wykonanie kontroli obiektów, wraz z jej dokumentacją, położonych w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej**

Nr sprawy: **ZP-ASz-3800-23/18**

Przedmiotem zamówienie jest:

Kontrola stanu technicznego falochronów, nabrzeży i umocnień brzegu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Kontrola obejmuje następujące obiekty położone w portach i przystaniach Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego:

1. Gdynia

– falochron północny wyspowy dł. 24m - konstrukcja na skrzyniach , nr inw. 02-22-197,
- falochron południowy główny dł. 2100m – konstrukcja na skrzyniach, nr inw. 02-22-196
Przeгляд 5-letni w/w budowli wykonano w 2013r, stan techn. dobry

2. Gdańsk, Motława

– nabrzeża: Długie Pobrzeże i Rybackie Pobrzeże dł. 382m – konstrukcja płytowa ze stalową ścianką, nr inw. 02-22-43, 02-22-44 i 02-22-56

Przeгляд 5-letni w/w budowli wykonano w 2012r, stan techn. niedostateczny

3. Gdańsk, port

- falochron zachodni dł. 205m, ścianka szczelna z nadbudową, nr inw. 02-22-205,

Przeгляд 5-letni w/w budowli wykonano w 2013r, stan techn. dobry

4. Piaski

- dalba przystani rybackiej, szt. 1 nr inw 02-22-143

Przeгляд 5-letni wykonano w 2013r, stan techn. dostateczny

5. Tolkmicko

- nabrzeże południowe, dł. 70m nr inw. 02-22-121

Przeгляд 5-letni wykonano w 2013r, stan techniczny dobry

-nabrzeże zachodnie, odcinek wysoki, dł. 230m nr inw. 02-22-119

Przeгляд 5-letni wykonano 2013r, stan techn. dobry

6. Suchacz

- nabrzeże zamykające + zachodnie, ścianka szczelna z oczepem, dł. 91m nr inw. 02-22-29

Przeгляд 5-letni wykonano w 2013r, stan techn. dostateczny

- nabrzeże południowe, ścianka szczelna z oczepem, dł. 31,5m , nr inw. 02-22-29

Przeгляд 5-letni wykonano w 2012r, stan techn. dostateczny

- falochron zachodni, konstrukcja ziemna dł., 132m, nr inw. 02-22-106

Przeгляд 5-letni wykonano w 2012r, stan techn. dostateczny,

- nabrzeże wschodnie z umocnieniem brzegu (odcinek od nabrzeża do falochronu),
ścianka szczelna z oczepem, skarpa obłożona kamieniem naturalnym, dł. 218m, nr inw.
02-22-29

Przeгляд 5 letni wykonano w 2013r, stan techn. Dostateczny.

Do dokumentacji kontroli obiektów należy załączyć aktualny plan sondażowy w pasie 20m od nabrzeża, wykonany zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 101, poz. 645 z 1998r).

Dokumentację wykonać oddzielnie dla każdego obiektu w 3 egz. I na płytkach CD
Na stronie tytułowej umieścić nr inwentarzowy obiektu podany powyżej.