

Opis przedmiotu zamówienia

Ekspertyza stanu technicznego fragmentu kładki na Cyplu Helu

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego części kładki na pieszej na Cyplu Helu pomiędzy zakończeniem umocnienia brzegu a pierwszym zejściem na plażę i wejściem na ścieżkę leśną.

W czasie kontroli stanu technicznego stwierdzono przechylenie części kładki i odchylenie od pionu słupów.

Ekspertyza stanu technicznego powinna obejmować:

1. Pomiar geodezyjny odchyleń
2. Określenie zagrożeń wynikających ze zmiany geometrii kładki
3. Propozycję działań naprawczych

Ekspertyzę należy sporządzić wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu.

Załączniki:

1. Protokół z kontroli stanu technicznego z 11.05.2023r.
2. Zdjęcia kładki
3. Pomiar geodezyjny z 16.09.2022r.
4. Ortofotomapa z lokalizacją części kładki podlegającej ekspertyzie
5. Przekrój kładek – rysunek z projektu

STARSZY SPECJALISTA

Monika Sondel

mgr inż. Monika Sondel
upr. bud. POM/0068/OWOK/04